



Kort fortalt: Fredericia Brandvæsen

Et minuts beredskab.

- **ISL + HL + 3-4 brandmænd.**
(standard udrykning)



Fem minutters beredskab.

- **HL + 5 brandmænd**
(tilkald af deltid/fast)



Vagtfri grupper.

- **10HL + 30 brandmænd**
(tilkald af vagtfri deltid/fast)



Alarmmelding iht. PICK-LISTE:
Bygningsbrand-Villa/Rækkehus.

Førsteudrykning:

I2 - M3 (1+4)
Tilkald gruppe (min.8)
V2 - ST3 (2+2)



Tilkaldt ekstra:

Tilkald gruppe (min. 8)
M2 - V1 (6+2)

Villabrand på Walther Christmas Vej.

4:50 Alarmering af brandvæsen, Politi og Ambulance.

Førsteindsatsen.

4:57 Automobilsprøjte (M3) og indsatsleder ankommer til skadestedet.

Førsteindsatsen bliver personredning - vi kan på dette tidspunkt ikke få oplyst om der er personer i huset eller ej.

5:02 Vandtankvogn (V2) ankommer med 2 brandmænd

5:12 Redningsliften (ST3) ankommer med 2 mand (lift ikke brugt)

Rekognoscering.


Røgdykkere (V2) + (ST3) meddeler at 1. sal nu er afsøgt.

Orientering af Politiet (særlige forhold) og Ambulance (fri)


Rekvirering af Automobilsprøjte (M2)

Tankvogn (V1) rekvireres.

Skadeservice rekvireres.



Villabrand på Walther Christmas Vej.



Villabrand på Walther Christmas Vej.

4:50 Alarmering af brandvæsen, Politi og Ambulance.

Førsteindsatsen.

4:57 Automobilsprøjte (M3) og indsatsleder ankommer til skadestedet.

Førsteindsatsen bliver personredning - vi kan på dette tidspunkt ikke få oplyst om der er personer i huset eller ej.

5:02 Vandtankvogn (V2) ankommer med 2 brandmænd

5:12 Redningsliften (ST3) ankommer med 2 mand (lift ikke brugt)

Rekognoscering.


Røgdykkere (V2) + (ST3) meddeler at 1. sal nu er afsøgt.

Orientering af Politiet (særlige forhold) og Ambulance (fri)

Rekvirering af Automobilsprøjte (M2)

Tankvogn (V1) rekvireres.

Skadeservice rekvireres.



Villabrand på Walther Christmas Vej.



Villabrand på Walther Christmas Vej.

4:50 Alarmering af brandvæsen, Politi og Ambulance.

Førsteindsatsen.

4:57 Automobilsprøjte (M3) og indsatsleder ankommer til skadestedet.

Førsteindsatsen bliver personredning - vi kan på dette tidspunkt ikke få oplyst om der er personer i huset eller ej.

5:02 Vandtankvogn (V2) ankommer med 2 brandmænd

5:12 Redningsliften (ST3) ankommer med 2 mand (lift ikke brugt)

Rekognoscering.


Røgdykkere (V2) + (ST3) meddeler at 1. sal nu er afsøgt.

Orientering af Politiet (særlige forhold) og Ambulance (fri)

Rekvirering af Automobilsprøjte (M2)

Tankvogn (V1) rekvireres.

Skadeservice rekvireres.



Villabrand på Walther Christmas Vej.

Endelig indsats:

- 5:18** 2. sprøjten ankommer med 6 mand.
Ekstra tankvogn ankommer med 2 mand.
Den egentlige slukningsindsats igangsættes.
- 7:00** Branden er slukket.


Afslutning på indsats:

- Efterslukning igangsættes.
- 9.00** Skadested overdrages til Politiet – ikke skadeservice.

I alt blev der brugt 12.000 l. vand, 18 brandmænd og 8 køretøjer under indsatsen.



Kl. 7:28



Kl. 7:49



Kl. 8:29

Villabrand på Walther Christmas Vej.



Villabrand på Walther Christmas Vej.



Evaluering af Villabrand på Walther Christmas Vej.

At møde en fuldt udviklet brand i et villakvarter, er atypisk.

- Vejrliget
- Tidspunktet
- Husets udformning (brændstofs- eller ventilationskontrolleret)

Vanskelig "førsteindsats"

- Personbil i carport (stressfaktor)
- Svær adgang til 1. sal.
- Koordinering mellem indsats stue/1. sal.
- Brandslukning udsættes.

"Endelig indsats"


- Manglende vandforsyning
- Ellers uproblematisk

Afsluttende indsats

- Efterslukning - et gerningssted eller et skadested
- Sporbevaringen - vanskeliggør arbejdet.

Konklusionen:



- ✓Ingen åbenstående døre
- ✓Røgalarmer



Evaluering af Villabrand på Walther Christmas Vej.

At møde en fuldt udviklet brand i et villakvarter, er atypisk.

- Vejrliget
- Tidspunktet
- Husets udformning (brændstof- eller ventilationskontrolleret)



Evaluering af Villabrand på Walther Christmas Vej.

At møde en fuldt udviklet brand i et villakvarter, er atypisk.

- Vejrliget
- Tidspunktet
- Husets udformning (brændstof- eller ventilationskontrolleret)



Evaluering af Villabrand på Walther Christmas Vej.

At møde en fuldt udviklet brand i et villakvarter, er atypisk.

- Vejrliget
- Tidspunktet
- Husets udformning (brændstof- eller ventilationskontrolleret)

Vanskelig "førsteindsats"

- Personbil i carport (stressfaktor)
- Svær adgang til 1. sal.
- Koordinering mellem indsats stue/1. sal.
- Brandslukning udsættes.

"Endelig indsats"

- Manglende vandforsyning
- Ellers uproblematisk

Afsluttende indsats

- Efterslukning - et gerningssted eller et skadested
- Sporbevaringen - vanskeliggør arbejdet.

Konklusionen:

- ✓Ingen åbenstående døre
- ✓Røgalarmer

