

BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE

Orientering om læringspunkter efter branden på
bostedet, Rydsåvej i Odense den 5. januar 2015



Afdelingsleder Michael Timm fra
Forebyggende Afdeling ved
Odense Brandvæsen

SAGEN KORT

Der opstår brand i en beboers lejlighed på bostedet på Rydsåvej.

Personalet kan ikke lokalisere branden og de forsøger at afmelde brandvæsenet, men vi fortsætter frem til stedet.

Branden bliver først lokaliseret da brandvæsenet er ankommet til stedet. Personen omkommer efterfølgende af sine skader.

LÆRINGSPUNKTER

- Muligheden for tidsforsinkelse på de automatiske brandalarmeringsanlæg kan medføre, at brande når at udvikle sig meget inden brandvæsnet ankommer og dermed kan de medføre dødsfald.
- Udrykningssammensætninger fra brandvæsnet afspejler ikke altid de fysiske forhold på alle adresser.
- Vagtcentralens håndtering af opkald fra brandstedet, skulle revideres, da den gav mulighed for at "aflyse" brandvæsnet.
- Personalet og de driftsansvarlige manglede viden om de pligter, som påhviler dem.
- Brandsynene havde ikke den forventet høje kvalitet og dermed var brandsikkerheden ikke i top .

TILTAG SOM ER IVÆRKSAT

- Fjernelse af muligheden for tidsforsinkelser på de automatiske brandalarmeringsanlæg i anvendelseskategori 6.
- Nye udrykningssammensætninger, som er tilpasset til de fysiske forhold på adressen.
- Ny retningslinjer for vagtcentralens håndtering af opkald fra brandstedet, med en fjernelse af mulighed for at "aflyse" brandvæsnet. Brandvæsnet fortsætter altid frem til stedet med en brandbil og en indsatsleder.
- Tilbud om instruktion, undervisning og kurser for alle, herunder et helt nyt kursus for lederne og de driftsansvarlige.
- Ekstra vejledende brandsyn med gennemgang af alle institutioner med personophold, hvor der er personer som ikke kan rede sig selv.
- Opstramning på kvaliteten af vores brandsyn med fremskyndelse af udarbejdelse af beredskabsmapperne i samarbejde med arbejdsmiljø- certificeringen.
- Alle institutioner afholder 1-2 årlige øvelser med personalet.
- Kogepladerne i boligerne kan frakobles for at undgå brand, da der er risiko for at beboerne stiller ting på komfuret og uforvarende kommer til at tænde for komfuret.

TILTAG SOM ER IVÆRKSAT

- En skriftlig formuleret aftale om roller og ansvar mellem Teknisk serviceenhed i BKF og ledelsen i ÆHF.
- Et kursus for de driftsansvarlige og ansatte omkring brandsikkerhed og hvordan de kan forebygge, at brande opstår samt hvordan de kan undgå fejlalarmer til brandvæsnet.
- Der laves total gennemgang af alle bygninger mhp. en tætning af huller i brandadskillelserne.
- Ved alle ændringer i anvendelsen af lokaler i institutionen skal lederen og den driftsansvarlige altid kontakte BKF-Byggesag for at sikre sig, at lokalet kan anvendes til personophold.
- Der laves fælles retningslinjer for alle institutioner om, at der ikke må benyttes levende lys, men at der fremover kun anvendes elektriske LED lys.
- Alle institutionerne bør gennemgås teknisk for en vurdering af, om en opdatering af ABA-anlæggenes dækningsområde er tidssvarende, sådan at alle beboerenheder er dækket af én eller flere røgdetektorer, som vil kunne sikre at en ulmende brand kan opdages i tide.

TILTAG SOM BLIVER OVERVEJET

- Fjernelse af muligheden for forvarsel på alle de automatiske brandalarmeringsanlæg i anvendelseskategori 6.
- Der er igangsat en undersøgelse af det juridiske vedrørende reglerne for inventar i de private fællesarealer og om hvorvidt vi kan stille krav på disse private fællesarealer.
- Alle beboernes lejligheder hvor der finder rygning sted, bør gennemgås og det bør overvejes, om der skal iværksættes tiltag med brandhæmmende beklædning af møbler, tøj m.m. for at mindske risikoen for at en brand opstår.
- Indkøb af mobile sprinkleranlæg, som kan installeres hos rygende beboere, hvor risikoen for brandfare er størst.
- Overvejelse af en teknisk løsning med et indikationslys uden for beboernes lejlighed, som tænder hvis en røgdetektor i lejligheden aktiveres. Dette vil gøre det lettere for personalet at opdage, hvor en brand er opstået.



ODENSE
KOMMUNE

SPØRGSMÅL



Afdelingsleder Michael Timm fra
Forebyggende Afdeling ved Odense
Brandvæsen