



Burger King, Aalborg
Etableret August 2022

indu



indu





Inspektions Varianter

Ny

Hovedinspektion

Dagligt
Ugentligt
Visuel
gennemgang

Kvartal
1-3 måned
Driftsinspektion

Årlig
Hovedinspektion

Rapporteringsform

Elektronisk

Mappe/papir

[Link](#) - GL

[Link](#) - NY

ALLE Legeredskaber

CASE
Hedensted
Kommune

Rådne
stolper

CASE
Nyborg
Kommune

Træer
Buske

Naturlegeplads
DS1500


Hvor søger
inspektøren
efter fejl ?

Fald
Underlag

Multihuse
Stakit/Hegn
Bænke


Vinter
Sommer

CASE
Carlsberg
Byen




Skader 2021


Alle aldre - Alle typer



KNOGLEBRUD BØRN 0-17 ÅR



Knoglebrud 2021



■ Boligområde knogle


■ Skolegård knogle

■ Off.Institution Knogle



Økonomisk
vinkel på
Legeplads

Boligforeninger


(Næsten)
Alle andre
kunde grupper



Legeplads



Legeplads



Årsag Manglende Vedligeholdelse

Hyppige lederskift

Hyppige jobskift
Pedel, Teknisk personale

Manglende midler til vedligeholdelse

Manglende placering af ansvar

Konsekvenser

Påpegede fejl bliver ikke rettet

Forårsager ulykker

HÅR

RYG

All-Inclusive

Sikkerheds-og tryghedskoncept

Eksempelvis

7 år

100%
Garanti

Tilkalde-service
døgnet rundt

Reservedele
inkl. Slid-dele

Årlige
inspektioner

Dokumentation

Legeplads

Budget-fast

Professionel
service

Altid originale
reservedele

Altid sikker
Legeplads

Ansvarlighed

*Indu a/s har tegning af
speciel ansvarsforsikring
Kr. 12. millioner*

All-Inclusive

Pakkeløsning 4 – Uforgængelige materialer

- Legeplads kr. 100.000,- / 1.300,-
- Faldunderlag kr. 50.000,- / 700,-

Eksklusive omkostninger
forbundet med evt.
hærværk

- **Aluminium**
*2 stk. Legetårn i kraftig
140mm
elokseret aluminium
Mini Gyngem. gyngesæde*
- **Rustfri**
*Rutchebane
Brandmandsstang
Opgang til tårn: Buet Stige*
- **Sandwich HDPE-plader**
*Tag
Klatreplader
Gulv*
- **Taifoon**
*18mm kraftig wire
omviklet med taifoon*



Hentet fra Burger King's Facebook side





Hoppe-redskab

Hmax:
70 cm
KgMax:
69 kg



indu

Sådan døde treårig dreng

21.09.2021 17:46 | Senest opdateret 21.09.2021 18:53

Af: Morten Bisp Hermansen

Det var leg ved en nøddebusk, der var årsagen



En treårig dreng mistede torsdag livet efter han dagen forinden havde været involveret i en ulykke på børnehavens legeplads

Presse-fotos.dk



Torsdag i sidste uge døde en treårig dreng efter de kvæstelser han fik efter en ulykke på børnehaven Myrthuens legeplads i Ullerslev.



Efter flere dages komplet stilhed har Fyns Politi i tirsdag åbnet lidt op for, hvad der er sket under ulykken.



Tidligere på dagen, fortalte politiet, at ingen kan stilles til ansvar for ulykken, og nu deler politikredsen så endnu et brudstykke.

Læs også chefredaktørens kommentar om politiets stilhed [Leder: Fyns politi har svigtet](#)

Kommune sigtet efter fem-årig børnehavedrengs alvorlige legepladsulykke

11. dec. 2020, 12:59



Ulykken skete her ved naturbørnehaven Skovly i Stouby. Foto: Google Street View

af [Martin Tordrup Jensen](#)

Hedensted Kommune er sigtet for uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpente omstændigheder efter en ulykke i en af kommunens børnehaver.

Sydøstjyllands Politi har valgt at sigte Hedensted Kommune i en sag, hvor en fem-årig dreng kom alvorligt til skade ved en ulykke i en børnehave. Det skriver [Horsens Folkeblad](#).

Ulykken skete 6. august da en dreng fra naturbørnehaven Skovly i Stouby kom alvorligt til skade, da en pæl fra en hængekøje gik i stykker, og han faldt ned. Herefter blev drengen akut fløjet på hospitalet.



SE OGSÅ

Dreng fløjet på hospitalet efter ulykke i

Benny tog sit barnebarn på legeplads: Forfærdet over hvor tæt det var på en alvorlig ulykke



Benny Schyttes barnebarn susede lige forbi den flade metalplade der udgør et ben på bænken. Nu frygter han, at et andet barn kommer til skade, hvis ikke bænkene bliver flyttet eller vendt. Foto: René Mølskov

Benny Schytte tog sit barnebarn med på en ny og spændende legeplads på Vesterbro, men det var lige ved at gå galt. Carlsberg Byen vil ikke undersøge forholdene yderligere og konstaterer blot, at legepladsen er godkendt.

07 okt. 2022 kl. 09:04



René Mølskov rene@vesterbroliv.dk

Lyt til denne artikel

0:00 / 3:09 1X

Sidste fredag begyndte for Benny Schytte som en hyggelig dag med sit fireårige barnebarn. Benny Schytte elsker nemlig, ligesom sit barnebarn, sjove legepladser, og han har det meste af sit arbejdsliv arbejdet med, hvordan man bruger legepladser.

Mest læste

MIKE TRAMP

Tramp vender tilbage til sin mors gamle værtshus: Vi løb i skole med tomme maver og tomme madpakker

UDSAT

I 10 år har Allan hjulpet trængte københavnere med at holde fogeden væk: Nu frygter han, at mange bliver smidt på gaden

PÅ TILBUD

Prins og kendisser tvunget til afslag: Må skære op til 740.000 kroner af prisen

VESTERBRO

Nogle bilejere har store parkeringsfordele uden at vide det - her er alle reglerne

VIDEO OG HÅRDERE STRAFFE

Unge kandidater med vildt forslag: Vil overvåge nattelivet op til 300 meter fra diskoter og barer

OVERLEVELSE


Ulrich levede af alkohol - én oplevelse fik ham ud på den anden side: - Jeg dør, hvis jeg tager et tilbagefald +



HIC - Måling



Uafhængig





Brochure-Blade





VEDLIGEHOJDELSE

Glade børn på legepladsen er vores formål!
De voksne har ansvar for, at børnene kan lege trygt og sikkert. Indu hjælper de voksne til at opfylde dette ansvar i form af TOTALservice



ALL INCLUDED

INDU TOTALservice indeholder:
Tilkaldeservice, service inklusive forbrugte reservedele,
udskiftning af sliddele, oliebehandling, inspektionsrapporter,
at legepladsen iøvrigt løbende lever op til gældende regler.

UNDGÅ ULYKKER

Det (våde) danske vejr gør det svært for træ-
konstruktionerne at holde sig indbydende, pæne og stærke.
Træet nedbrydes hurtigere, end vi bryder os om det.
Vi anbefaler, at få det checket!

50 ÅRS FABRIKSGARANTI

INDBYDENDE KVALITET ALTID

Vedligeholdelsesfri og nydelig fremtoning.
Legeredskaberne opfylder naturligvis alle gældende krav iht DS/EN 1176 og kvaliteten er høj. Faktisk tilbyder Indu 50 års fabriksgaranti på alle konstruktioner.

Alle aluminiumsstolper er behandlet mod vejr og vind.
Elokeret (overfladebehandlet) på Europas største fabriksanlæg og ekstruderet i Tyskland hos den førende virksomhed på området.

Indu lagerfører 2 farver aluminium: Natur og Sort
Billeder til højre illustrerer 2 indu-legepladser Type 2 fra 2008, hvor gamle træstolper er udskiftet til stolper i sort Aluminium

SE MERE PÅ:
www.indu.dk





Forhindringsbane
Uforgængelige materialer

Medlemmer af S-Udvalg

Aktiv Leg ApS

BFLI - Brancheforeningen for Legepladsinspektører

BULP, Branchefore. af Uvildige Legeplads-Konsul.

Dalpin ApS

Dansk Klatreforbund

Fantasi-Leg ApS

Forbrugerrådet TÆNK

Kompan A/S

KOMPAN DANMARK A/S

Legestafetten

Mikkel Rugaard Studio ApS

Nordisk Legepladsinstitut

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

16

Legepladser mv. (§ 358 - § 367)

Bygningsreglementet i en anden periode

BR10 (Aktuel)



Krav

Vejledning



Se alle vejledninger om Legepladser mv. (§ 358 - § 367)



Bygningsreglementets vejledning om legepladser mv.

Fold alle ud

1.	Førord	▼	🔗
2.	Generelt	▼	🔗
2.1.	Ihvornår er legepladser og legepladseredskaber bebyggelse?	▼	🔗
2.2.	Ihvornår er legepladser og legepladseredskaber offentligt tilgængelige?	▼	🔗
3.	Dygsagsbehandling af legepladser mv.	▼	🔗
3.1.	Indplacering i konstruktionsklasser	▼	🔗
3.1.1.	Legepladser mv., der er undtaget for indplacering i konstruktionsklasser	▼	🔗
3.2.	Indplacering i brandklasser	▼	🔗
3.2.1.	Legepladser mv., der er undtaget for indplacering i brandklasser	▼	🔗
4.	Sikkerhedskrav og adgangforhold for legepladser mv.	▼	🔗
5.	Drift, kontrol og vedligehold	▼	🔗



DS-information

DS/CEN/TR 16396:2020

2020-01-30

Legepladsredskaber til børn – Svar på forespørgsler om fortolkning af EN 1176-serien

Playground equipment for children – Replies to requests
for interpretation of EN 1176 and its parts

Antal med knoglebrud efter ulykke på legeplads i boligområde

Børn	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ¾ år
Ja, brud	32	29	18	28	17	12	22	24	23	19	23	16
Ikke brud	104	115	106	52	72	53	60	57	57	55	44	43
Total	136	144	124	80	89	65	82	81	80	74	67	59
Voksne	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ¾ år
Ja, brud	3	5	4	0	1	1	3	2	1	3	3	2
Ikke brud	22	19	18	12	14	7	6	6	4	9	10	7
Total	25	24	22	12	15	8	9	8	5	12	13	9

Antal med knoglebrud efter ulykke på legeplads i skolegård

Børn	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ¾ år
Ja, brud	145	146	150	155	206	203	235	238	227	239	230	293
Ikke brud	497	610	591	562	693	712	689	716	733	707	707	776
Total	642	756	741	717	899	915	924	954	960	946	937	1.069
Voksne	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ¾ år
Ja, brud	10	4	5	3	9	10	10	5	10	9	16	14
Ikke brud	34	29	39	31	30	29	49	48	45	37	44	48
Total	44	33	44	34	39	39	59	53	55	46	60	62

Antal med knoglebrud efter ulykke på legeplads i institution eller offentligt område

Børn	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ¾ år
Ja, brud	135	110	76	119	101	88	109	111	103	101	95	171
Ikke brud	400	390	369	396	372	349	351	361	339	347	434	599
Total	535	500	445	515	473	437	460	472	442	448	529	770
Voksne	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ¾ år
Ja, brud	6	6	6	7	15	4	4	7	10	2	7	11
Ikke brud	23	34	39	43	34	27	37	35	33	32	41	63
Total	29	40	45	50	49	31	41	42	43	34	48	74

	3kv	4kv	x20	
Est. Danmark børn	2021	2021	2021	%
Boligområde knogle	16	21	427	3
Skolegård knogle	293	391	7813	61
Off.Institution Knogle	171	228	4560	36
Landstotal	480	640	12800	100

Kildeangivelse: Ulykkes Analyse Gruppen



Ortopædkirurgisk Afdeling OUH.


mail: uag@rsyd.dk tlf: 6541 2283

Vi kvalitetssikrer data løbende og korrigerer opgørelser, brug altid nyeste udgave

Skadestuen i Odense har et optageområde der svarer til omkring 5% (ca. 260.000) af Danmarks befolkning

14-10-2021

Fordeling af skader



■ Boligområde ■ Skolegård ■ Off. Institution

Rutinemæssig visuel inspektion



Beliggenhed	Legeby legeplads			
Adresse	Rabalderstræde 1, 5220. Odense SØ			
Kontaktperson	Bruno			
Kontrolliste er gældende i perioden	Fra uge:	7-2021	Til uge:	6-2022
Relevante kontrolpunkter				
* Eftersyn for knuste flasker og sprøjter, herunder renlighed i almindelighed.				
* Redskabernes frihøjder, fritlagte fundamentsdele og skarpe kanter				
* Manglende, slidte eller defekte dele og underlagets beskaffenhed				

Uge nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kontrolleret													
Bemærkninger													
Inititaler													
Uge nr.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Kontrolleret													
Bemærkninger													
Inititaler													
Uge nr.	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Kontrolleret													
Bemærkninger													
Inititaler													
Uge nr.	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Kontrolleret													
Bemærkninger													
Inititaler													

Vejledning til brug af kontrolliste

Rutinemæssige visuelle inspektion af legepladsen og dens legeredskaber har til formål at opdage oplagte fejl, som fx er opstået på grund af almindeligt brug, slid, hærværk, eller skift i vejrforholdene. Erfaringen siger, at det kan være nødvendigt at udføre daglig inspektion på legepladser der benyttes meget, da hærværk heller ikke er usædvanlig.

Bemærkninger
 Vejledning til brug af noter:
 Under "uge nr." skrives ugenummeret hvor observationen er foretaget
 Under "Beskrivelse af observationer og igangsættelser" skrives beskrivelsen af problemstilling, igangsættelser og dato for observationen.

Uge nr.	Beskrivelse af observationer og igangsættelser